



แฟ้มเข้าห้องนายก
รับที่ 6901019583
วันที่ 13 ม.ค. 19 เวลา 14.06
ปลัด อบจ.ชัยภูมิ
เลขรับที่ 440/69
วันที่ 6 ม.ค. 2569
เวลา 9.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โทร.0 - 4482 - 4921
ที่ ขย 51008.3/ - วันที่ ๕ มกราคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3308/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (1) นายวิทยา น้อยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ (2) นางสาวโสภิตา หาญแท้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ (3) นายนิติศักดิ์ ทักษะวิริยะพันธ์ ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ กรรมการ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036

1. ความเป็นมา

ปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) บริเวณสระน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเครื่องปั้มน้ำดังกล่าวได้มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานทำให้เกิดความเสื่อมโทรมตามระยะเวลาในการใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) บริเวณสระน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงขออนุมัติซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ ฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมปั้มดูดน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

จ้างซ่อมแซมบึงคูคน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036 ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
				บาท	บาท
1	งานซ่อมแซมบึงคูคน้ำ (เข้าบ่อพักน้ำ) ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 1. หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 49 - 0036 - เปลี่ยนคอยสตาร์ท - ค่าแรงช่าง/ค่าบริการ	1	ลูก	650	650
			เครื่อง	400	400
		(หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)			

5. กำหนดการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง

ส่งมอบงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

7.1 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้า 254 ข้อ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม 600,000 บาท)

7.2 วงเงินงบประมาณ 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง โดยส่งมอบจำนวน 1 งวด ให้ครบถ้วนและเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างครบถ้วนภายในกำหนด 1 งวด

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050 บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

9. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับโดยคิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา น้อยสุวรรณ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภิตา หาญแท้)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติศักดิ์ ทักษะวิระชะพันธ์)

นักสนทนากาการศึกษาปฏิบัติการ

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)




(นางสาวรุ่งทิพย์ พุดพึ้ง)

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายเจษฎา แสงแสงไพศาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อนุมัติตามเสนอ

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รองนายก	
ปลัดองค์การ	
รองปลัดองค์การ	
อ.กองการศึกษา	วันที่ 6 ม.ค. 69
น.ค.อ.	สน.ค/กน
เจ้าหน้าที่	
รับทราบ	