

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จัดจ้างเครื่องจักรกล จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ รถปุยาง (อัตโนมัติ) 10 ล้อ ยี่ห้อ HINO รุ่น FM8J หมายเลขครุภัณฑ์ อก.036-60-0001 หมายเลขทะเบียน 83-4781 ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นจำนวน 285,360.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569  
เป็นจำนวน 285,360.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 บริษัท เจ้าพระยา ลีตติง จำกัด

4.3 บริษัท เฟื่องทอง 55 ทรานสปอร์ต จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นายทวีวัฒน์ สนธิชัย	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ประธานกรรมการ
5.2 นายพล ตั้งเพียร	ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ
5.3 นายวิทยา คำเกษม	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 15 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีวัฒน์ สนธิชัย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพล ตั้งเพียร)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิทยา คำเกษม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รถปุยาง(อัตโนมัติ) 10 ล้อ ยี่ห้อ HINO รุ่น FM8J หมายเลข ครุภัณฑ์ อก.036-60-0001 หมายเลขทะเบียน 83-4781 ชัยภูมิ				
	เปลี่ยนแกว้ดแรงดันลม	2 ตัว	3,500	7,000.00	
	เปลี่ยนแปรงกวาด (โพลี) ทรงกระบอก หน้ากว้าง 800 มม.	1 อัน	39,700	39,700.00	
	เปลี่ยนยางยอยด์ข้อต่อ (เครื่องยนต์ช่วยกับโบลเวอร์)	1 ตัว	15,500	15,500.00	
	เปลี่ยนกรองอากาศ	1 ลูก	3,600	3,600.00	
	เปลี่ยนกรองเครื่องอัดอากาศปั้มลม	1 ลูก	2,800	2,800.00	
	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1 ลูก	550	550.00	
	เปลี่ยนกรองน้ำมันโซล่า	1 ลูก	750	750.00	
	เปลี่ยนกรองปั้มลมโบลเวอร์	1 ลูก	3,850	3,850.00	
	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิคแรงดันสูง	2 ลูก	4,900	9,800.00	
	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิคกลับถัง	1 ลูก	4,700	4,700.00	
	เปลี่ยนซีลเสื่อกรองไฮดรอลิคแรงดันสูง	2 ชุด	750	1,500.00	
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	2 แกลลอน	1,560	3,120.00	
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 46	4 แกลลอน	1,980	7,920.00	
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันปั้มลม	1 แกลลอน	2,500	2,500.00	
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โบลเวอร์	1 แกลลอน	2,750	2,750.00	
	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อเย็น	1 แกลลอน	1,200	1,200.00	
	เปลี่ยนแกว้ Vacuum น้ำยาง	1 ตัว	3,500	3,500.00	
	เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคยกดีม ชนิด 5 ชั้น (ซ้ายและขวา)	1 ชุด	28,500	28,500.00	
	เปลี่ยนแรกกูเรเตอร์ปรับแรงดันลม ขนาด 1/2"	1 ตัว	6,800	6,800.00	
	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด 1/2" (ถังเก็บลมเข้าปั้มลม)	1 เส้น	4,500	4,500.00	
	เปลี่ยนมอเตอร์ไฮดรอลิคขับปั้มลม	1 ตัว	23,500	23,500.00	
	เปลี่ยนยางยอยด์มอเตอร์ขับปั้มลม	1 ตัว	900	900.00	
	เปลี่ยนซีลกระบอกลมเปิด-ปิดประตูหิน	8 ชุด	1,850	14,800.00	
	ล้างทำความสะอาดรางหัวฉีดและชุดหัวฉีดพ่นน้ำยาง	1 รายการ	10,000	10,000.00	
	เปลี่ยนชุด Solenoid ควบคุมระบบเทหินด้านหลัง	2 ตัว	17,000	34,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวัฒน์ สนธิชัย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพล ตั้งเพ็ชร)


วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ


(นายวิทยา คำเกษม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	เปลี่ยนใช้ค้ำประตูล่องเก็บเครื่องมือ	2 คู่	5,500	11,000.00	
	เปลี่ยนสัญญาณไฟหมุนฉุกเฉิน	2 ดวง	3,500	7,000.00	
	เปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคเปิดปิดประตูหินหลัก (ซ้าย-ขวา)	2 ชุด	3,500	7,000.00	
	เปลี่ยนชุดยางปาดหินด้านท้าย	1 ชิ้น	3,800	3,800.00	
	เปลี่ยนสายพานขับปั๊มไฮดรอลิค	6 เส้น	470	2,820.00	
	ค่าแรงช่างเทคนิค	1 งาน	20,000	20,000.00	
			มูลค่าสินค้า	266,691.59	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	18,668.41	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	285,360.00	
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวัฒน สนิธิชัย)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพล ตั้งเพียร)  
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นายวิทยา คำเกษม)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน