

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู ศิริพร มูลเจริญพร บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู ศิริพร มูลเจริญพร บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	261,059.70	1.3032	340,213.00	
รวมค่าก่อสร้าง				340,213.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 340,213.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ศิริพร มูลเจริญพร บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				340,213.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 340,213.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุพัตรา แจ่มใส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุพัตรา แจ่มใส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	254,734.70	1.3032	331,970.26	
รวมค่าก่อสร้าง				331,970.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,970.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุพัตรา แจ่มใส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				331,970.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,970.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู ฤดูฝน คำพัก บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู ฤดูฝน คำพัก บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	257,029.70	1.3032	334,961.10	
รวมค่าก่อสร้าง				334,961.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 334,961.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู กฤษณะ คำพัก บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	334,961.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 334,961.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู วาที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู วาที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	244,709.70	1.3032	318,905.68	
รวมค่าก่อสร้าง				318,905.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 318,905.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:40

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				318,905.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 318,905.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู กิจดี เดชรพีกุล บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู กิจดี เดชรพีกุล บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	254,484.70	1.3032	331,644.46	
รวมค่าก่อสร้าง				331,644.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,644.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู กิจติ เดชรพีกุล บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				331,644.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,644.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู ปกป้อง เสาประมงค์ บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู ปกป้อง เสาประมงค์ บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น	254,484.70	1.3032	331,644.46	
รวมค่าก่อสร้าง				331,644.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,644.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู ปกป้อง เข้าประมงค์ บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				331,644.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,644.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู จิตรดา เขยชม บ้านตึก คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู จิตรดา เขยชม บ้านตึก คสล. 2 ชั้น	199,471.40	1.3032	259,951.12	
รวมค่าก่อสร้าง				259,951.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 259,951.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:42

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู จิตรดา เขยชม บ้านตึก คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	259,951.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 259,951.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู รัษฎารัตน์ จงกรัตน์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู รัษฎารัตน์ จงกรัตน์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น	203,959.60	1.3032	265,800.15	
รวมค่าก่อสร้าง				265,800.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 265,800.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู รัษฎารัตน์ จงกลรัตน์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	265,800.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 265,800.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:42

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุวิมล ประไพศรีศรี บ้านตึก คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุวิมล ประไพศรีศรี บ้านตึก คสล. 2 ชั้น	173,236.60	1.3032	225,761.93	
รวมค่าก่อสร้าง				225,761.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 225,761.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู สุวิมล ประไพศรีศรี บ้านตึก คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				225,761.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 225,761.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ซ่อมแซมบ้านพักครู วิชาญ สาระนั้นท์ บ้านตึก คสล.2ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมบ้านพักครู วิชาญ สาระนั้นท์ บ้านตึก คสล.2ชั้น	152,142.60	1.3032	198,272.23	
รวมค่าก่อสร้าง				198,272.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,272.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู วิชาญ สาระนั้นท์ บ้านตึก คสล.2ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				198,272.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,272.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:41:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(อศลย์ บำรุงหมู่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กัมปนาท จุ่มพลพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการกำหนดราคากลาง